




電動車いすの関係する交通人身事故発生状況
【平成29年中】

1	発生場所等	当事者	被害	(方位) 	市道において、見通しの悪い左カーブを進行中の電動車いすと反対方向からカーブを内側(左)寄りに走行してきた軽四貨物車両と衝突。(全治3週間の骨折と打撲)
	3月8日(水) 午前10時頃 西予市城川町 【市道】	軽四貨物車 40歳 男性 電動車いす 92歳 女性	なし 骨折		
2	発生場所等	当事者	被害		駐車場において、通路から駐車枠に向け後退していた軽四乗用車と停止していた電動車いすが衝突。(軽傷)
	7月27日(木) 午後5時40分頃 四国中央市三島中央 駐車場内	軽四乗用車 60歳女性 電動車いす 70歳 女性	なし 軽傷		
3	発生場所等	当事者	被害		駐車場において、駐車スペースを探しながら走行していた普通乗用車が車両前方を横断していた電動車いすに衝突。(脳挫傷、外傷性くも膜下出血)
	10月14日(土) 午後1時00分頃 松山市朝生田町5丁目 駐車場内	普通乗用車 39歳男性 電動車いす 69歳 女性	なし 重傷		

○ 運転者⇒駐車場内は、駐車車両により死角（見えない部分）が多くあります。

駐車場内を走行する際は、死角の危険予測を行い安全確認を徹底しましょう。

